

Queue Number	2815394	Transaction Date	30 Sep 2026, 12:27:08
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	97971693 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	KNAKN8112J*****
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Mohave
Model Year	0
Color	Unknown
Mileage	380863 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Roof	PORTION HOLE	السقف
01.G Bonnet	REFITTED , SHOCK WEAK NOT WORK	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL BUMPER FRAME REPAIRED BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.J Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
01.K Vehicle Year Model	AS PER VIN 2018	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	REAR CHASSIS END MINOR DENT BRACKET KINK	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPENR EFITTED, DEALY STATRTING SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED GETTING RUSTY, JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	LOW COOLING , GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Floor Matting	REFITTED , LOOSE	فرش الأرضيه
09.E Audio	MISSING	صوتيات
09.F Dash Board	PORTION DAMAGED , MODIFIED	لوحة القيادة
09.G Door Panel	PORTION DAMAGED , GRAB COVER MISSING	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	WORN OUT , DUST COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae