



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>31 May 2022, 16:08:53</b>
Transaction Number	<b>83135918 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>MMBJNKA50DD019595</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Heavy</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	
Model Year	<b>2013</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>425873 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES & PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Other	VEHICLE MODEL (L200)	اخرى
01.D Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
02.A AC Condition	AC NOT WORKING & SWITCH MISSING	المكيف
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
02.D Dash Board	CONSOLE BOX LOOSE	لوحة القيادة
<b>03 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
03.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER WORN OUT	حالة المقاعد
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
04.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير

DEFECT	REMARKS	
04.C Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK ,	حالة الجير النظري
<b>05 Engine Condition</b> <span style="float: right;"><b>المحرك</b></span>		
05.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
05.B Mount	RUBBER CRACKED	كرسي
05.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>06 Suspension System</b> <span style="float: right;"><b>ممتص الصدمات</b></span>		
06.A Leaf Spring	BUSHES WORN OUT	
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.C Arms	CONTROL ARM BUSHES CRACKED	ازرع
<b>07 Steering Condition</b> <span style="float: right;"><b>المقود</b></span>		
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>08 Tires and Rims Condition</b> <span style="float: right;"><b>الاطارات</b></span>		
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020/2021	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
08.C Rims Condition	FRONT RIGHT SIDE RIM DENT	حالة الجنوط
<b>09 Chassis Condition</b> <span style="float: right;"><b>الشاصي</b></span>		
09.A Chassis	GETTING RUSTY/OK	الشاسيه
<b>10 Lights</b> <span style="float: right;"><b>الاضاءة</b></span>		
10.A Tail Light	REAR LEFT SIDE COVER CRACKED	الانارة
10.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.