



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 10 Jan 2022, 18:18:35 |
| Transaction Number | 33452736 (CC10006) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|-------------------|
| Chassis Number | 3GCUK9EC6EG316797 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Heavy |
| Manufacturer | Chevrolet |
| Model | Silverado |
| Model Year | 2014 |
| Color | Grey |
| Mileage | 163654 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 8 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|---|--|----------------------------|
| 01 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 01.A AC Condition | NOT WORKING | المكيف |
| 01.B Roof Ceiling | LOOSE & CONSOLE BOX LOOSE | بطانه السقف |
| 01.C Mirror | CENTER MIRROR GETTING MINOR FADED | المرايا |
| 01.D Power Window Switch | FRONT RIGHT SIDE MAIN SWITCH NOT WORKING | مفتاح النافذه |
| 01.E Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 02 Body | | جسم المركبة |
| 02.A Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 02.B Paint | BODY MINOR DENT ,SCRATCHES | الصبغ |
| 02.C Rusty | UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS GETTING RUSTY | صدأ |
| 02.D Floor | BODY MOUNT BUSHES CRACKED | الارضيه |
| 02.E Door Handle &Lock | CENTER LOCK NOT WORKING | مقابض الأبواب والأقفال |
| 03 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 03.A Front Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الامامي |
| 03.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الخلفي |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 03.C Rims Condition | RIMS HAVE MINOR SCRATCHES | حالة الجنوط |
| 04 Seats Condition | | المقاعد |
| 04.A Seat Belt | OK | حزام الأمان |
| 04.B Seat Condition | OK | حالة المقاعد |
| 05 Battery Condition | | حالة البطارية |
| 05.A Battery Condition | OK | حالة البطارية |
| 06 Lights | | الاضاءة |
| 06.A Head Light | ALL LIGHT WORKING | الاضاءة الرئيسية |
| 07 Chassis Condition | | الشاصي |
| 07.A Chassis | CHASSIS FRAME GETTING RUSTY | الشاسيه |
| 07.B Chassis Number | CHASSIS NUMBER RUSTY NOT VISIBLE | رقم القاعدة |
| 08 Engine Condition | | المحرك |
| 08.A Engine Condition | OK | حالة المحرك |
| 09 Transmission Condition | | الجير |
| 09.A Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 09.B Gear Box | OK | الجير |
| 10 Wipers and Arms | | المساحات |
| 10.A Other | WATER TANK CAP MISSING | اخرى |
| 10.B Wiper Arm &Blade | WORN OUT | ازرع المساحات والشفرات |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.