

Queue Number

2852181

Transaction Date

09 Oct 2026, 16:36:17

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

48151247 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JTB53JSG0W*****
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	GS 300
Model Year	1999
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED.	مداكر
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY,NEED TO REMOVE BOTH SIDE FLOOR MATING ROCKER PANEL COVER FOR INSPECTION .	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED ,STAY SHOCK MISSING	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident	PILLAR ,ROCKER PANEL RUNNIG BOARD ,FLOORING REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS/JOINT AREA BADLY REPAIRED DENT RUSTY,	الشاسيه
02.B Chassis Number	PUNCHING AREA DENT	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,COMPARTMENT WIRING LOOSE,	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DAMAGED .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE BUSHES CUT .	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
10.D Dash Board	PORTION CRACKED LOOSE.	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
10.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae