

Queue Number 2455655

Transaction Date 25 Jul 2026, 12:48:08

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
75773146 (CC10010) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number RKLBB42E5A*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Corolla
 Model Year 2010
 Color Red
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT ,CROSS MEMBER REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS,REAR EXTENSION REPAIRED DENT GETTING RUSTY,	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY ,PARTS MISSING,PORTION DAMAGED .	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE COVER CRACKED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT.	ازرع
09.C Other	RIGHT IDE SUSPENSION PARTS DAMAGED ,	اخرى
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	RIGHT SIDE AXLE ASSEMBLY DAMAGED DETACHED .	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION LOOSE	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	PORTION CRACKED DAMAGED,MELTED	لوحة القيادة
11.E Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
11.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	PORTION CRACKED ,LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات
you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate		يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate



Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae