



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Sep 2022, 15:30:53
Transaction Number	94749174 (CC10009)	Queue Number	593660



Chassis Number	WDB2304741F034823
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	SL 55 AMG
Model Year	2003
Color	Silver
Mileage	92154 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	European Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Power Window Switch	LEFT SIDE BUTTON DAMAGED , WINDOW LOOSE & NOT WORKING	مفتاح النافذه
01.B Door Panel	LEATHER LOOSE & DOOR PANEL CONSOL BOX LOOSE	لوحه بطانة الباب
01.C Sun Visor	BOTH SIDE GLASS COVER MISSING	حاجب الشمس
01.D AC Condition	OK	المكيف
01.E Dash Board	RIGHT SIDE INNER CONSOLE BOX DAMAGED	لوحه القيادة
02 Body		جسم المركبة
02.A Doors	LEFT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
02.B Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
02.C Door Handle & Lock	RIGHT SIDE AUTO SENOR BUTTON MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02.D Roof	PORTION LOOSE	السقف
02.E Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
02.F Paint	BODY PORTION REPAIRED,REPAINTED & MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018, DRY CRACKED	الاطار الامامي
03.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
04 Transmission Condition		الجير
04.A Visual Gear Box Condition	JERKING & MINOR OIL LEAK , REFITTED	حالة الجير النظرى
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05 Engine Condition		المحرك
05.A Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
05.B Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED , ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظرى
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Arms	BOTH SIDE LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.C Shock Absorber	REAR LEAK , FRONT REWELDED	ممتص الصدمات
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
07.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
08.A Coolant tank	COOLANT WATER LEAK	خزان التبريد
09 Chassis Condition		النشاصي
09.A Chassis	MUDDY PORTION COVERED. CHECKED VISIBLE AREA OK	النشاصيه
10 Lights		الاضاءة
10.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
11 Brake Condition		الفرامل
11.A Hand Brake	WEAK	فرامل اليد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.