



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 25 Oct 2021, 18:10:34 |
| Transaction Number | 84048154 (CC10006) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|-------------------|
| Chassis Number | JM7GJ4S31E1110203 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Mazda |
| Model | 6 |
| Model Year | 2014 |
| Color | Red |
| Mileage | 0 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,BODY PAINT PORTION FADED | الصبغ |
| 01.B Doors | REAR LEFT &RIGHT BOTH DOOR REPAINTED,PORTION REPAIRED | أبواب |
| 01.C Fenders | REAR BOTH &FRONT RIGHT FENDERREPAINTED&PORTION REPAIRED&FRONT LEFT FENDER DENT | مدكار |
| 01.D Trunk | REPAINTED,PORTION REPAIRED | صندوق |
| 01.E Bumper | REPAINTED,FRONT BUMPER DAMAGED | دعامية |
| 02 Lights | | الاضاءة |
| 02.A Warning Light | WARNING ON IN DISPLAY | ضوء تحذير |
| 02.B Head Light | FRONT LEFT BROKEN | الاضاءة الرئيسية |
| 03 Transmission Condition | | الجير |
| 03.A Gear Box | JARK,WEAK | الجير |
| 03.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 04 Engine Condition | | المحرك |
| 04.A Engine Condition | SIGN OF MINOR OIL LEAK,VIBRATION | حالة المحرك |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 05 Steering Condition | | المقود |
| 05.A Axle | RIGHT INNER BOOT CUT | اكسلات |
| 05.B Tie Rod End | BOTH SIDE BOOT DRY CRACK | مؤخرة الرودادات |
| 05.C Steering Box | STEERING SYSTEM NOT WORKING PROPERLY | جهاز المقود |
| 06 Seats Condition | | المقاعد |
| 06.A Seat Condition | OK | حالة المقاعد |
| 06.B Seat Belt | OK | حزام الأمان |
| 07 Wipers and Arms | | المساحات |
| 07.A Wiper Arm & Blade | WORN OUT | ازرع المساحات والشفرات |
| 08 Interior Condition | | الحالة الداخليه |
| 08.A AC Condition | A/C NOT COOLING | المكيف |
| 08.B Odometer reading | 191183 KM | قراءة عداد المسافات |
| 08.C Door Panel | WORNOUT | لوحة بطانة الباب |
| 09 Chassis Condition | | النشاصي |
| 09.A Chassis | OK | النشاصيه |
| 10 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 10.A Front Tyre | BOTH SIDE 2018 CRACKED | الاطار الامامي |
| 10.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2017 CRACKED | الاطار الخلفي |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.