

Queue Number 2858868

Transaction Date 15 Oct 2026, 13:58:48

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
85946025 (CC10009) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	1G1FH1R70H*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2017
Color	Silver
Mileage	90978 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Roof	PORTION DENTS , LEFT SIDE ROOF RAIL REPAIRED	السقف
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE LOWER EDGE DENT MUDDY	الشاسيه
--------------	---------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED BOLTS MISSING GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	MODIFIED NOISY	اخرى
04.B Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Brake Light	CENTER PORTION CRACK	نور الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخرى
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
09.D Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:27	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:32	End Time:
رقم الحارة:	04	Lane:
رقم التذكرة:	166	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 MUT 2026 29893652	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	17-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	15-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	17-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 55 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5336582	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	S 18528 Dubai Private دبي خصوصي S 18528	Plate Details:
رقم القاعدة:	1G1FH1R70H0134830	Chassis No.:
نوع المركبة:	CHEVROLET شيفروليه	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAMARO كامارو	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	Coupe كوبيه	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	90981 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1500 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2017	Model Year:
قوة المحرك:	455	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	4	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



 10194 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 1049 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 4207 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 2.6 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 7 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 3 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 34 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT FENDER FRAMES ,RADIATOR SUPPORT FRAME REPAIRED & CRASH BOX CHANGED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 820	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29893652	رقم المعاملة :
Service Name: Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 17/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Charlene Almerino Dayag شارلين الميرينو داياج	تم الاستلام من :