

Queue Number 2743865

Transaction Date 12 Sep 2026, 12:31:19

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
76922805 (CC10009) (CC10009)

Vehicle Details

Chassis Number	WDB2020201*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	C200
Model Year	1998
Color	Black
Mileage	375207 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	FRONT BOTH SIDE REFITTED FRONT LEFT SIDE SKIRT LOOSE	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR RUST PROOFED, PORTION RUSTY MUDDY OILY, LEFT SIDE HOLE COVER MISSING	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	GRILL PORTION CRACK	غطاء المحرك
01.G Pillars	ROCKER PANEL , LEFT SIDE A B PILLAR COVER PORTION DAMAGED	القوائم
01.H Trunk	FRONT SWITCH DAMAGED	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	LEFT SIDE QUARTER PANEL RUSTY HOLE	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDY OILY CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	COOLANT WATER LEAK	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED SHAKING ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Belt	FRONT LEFT SIDE COVER MISSING , REAR BOTH SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
----------------	--	-------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Seat Condition	RIGHT SIDE HANDLE SWITCH PORTION MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT LEATER LOOSE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING , LEFT SIDE GLASS CRACK , PORTION LOOSE	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Roof Light	NOT WORKING PROPERLY	أنارة السقف
08.E Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
08.F Dash Board	WORN OUT , PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
08.G Roof Ceiling	REPLACED LOOSE	بطانه السقف
08.H Sun Visor	BOTH SIDE MISSING	حاجب الشمس
08.I Door Panel	DAMAGED , WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

