



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **15 Dec 2022, 17:53:55**
 Transaction Number **47201932 (CC10006)** Queue Number **642501**



Chassis Number **1N4AL11D67C198925**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Nissan**
 Model **Altima**
 Model Year **2007**
 Color **Black**
 Mileage **01 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING,OIL LEAK ,REFITTED	حالة المحرك النظري
01.B Mount	CUT.	كرسي
02 Body		جسم المركبة
02.A Windshield	FRONT CRACKED.	زجاج
02.B Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
02.C Doors	REAR RIGHT SIDE BADLY DENT .	أبواب
02.D Floor	PORITON DENT . REAR BUMPER FRAME ,BACK PANEL ,QUARTER PANEL REPAIRED.	الارضية
02.E Bumper	MISALIGN PORITON DAMAGE .	دعامية
02.F Fenders	REFITTED.	مدكار
02.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.H Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02.J Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
02.K Trunk	NOT OPEN, NOT CHECKED.	صندوق

DEFECT	REMARKS	
02.L Vehicle Color	GRAY,	لون المركبة
02.M Paint	BODY REPAIRED ,REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PAINT FADED ,RUSTY .	الصبغ
02.N Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED.	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED.	الاطار الامامي
04 Lights		الاضاءة
04.A Tail Light	DAMAGE ,BROKEN.	الانارة
04.B Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Suspension Subframe	REFITTED.	
05.B Shock Absorber	LEAK ,MOUNT CUT.	ممتص الصدمات
05.C Arms	LOWER ARM BUSHES CUT ,LINK ROD BUSHES CUT .	ازرع
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Oil	OIL LEAK.	زيت المقود
06.B Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
06.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
06.D Tie Rod End	WORN OUT.	مؤخرة الرودادت
07 Interior Condition		الحالة الداخليه
07.A Roof Light	LOOSE.	أنارة السقف
07.B Door Panel	ALL DAMGED .	لوحة بطانة الباب
07.C Audio	LOOSE SPEAKERS MISSING .	صوتيات
07.D Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
07.E Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
07.F AC Condition	NOT CHECKED . GRILL DAMAGE.	المكيف
07.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
07.H Dash Board	DAMAGED .	لوحة القيادة
08 Chassis Condition		الشاشي
08.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED, DENT. REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION DENT KINK .	الشاشيه
09 Transmission Condition		الجير
09.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
09.B Gear Box Mount	CUT.	كرسي الجير
09.C Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED & REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري



- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.