



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **30 Sep 2022, 12:04:19**
 Transaction Number **16335532 (CC10006)** Queue Number **598374**



Chassis Number **2G1FB1ED1B9125418**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Chevrolet**
 Model **Camaro**
 Model Year **2011**
 Color **Black**
 Mileage **160710 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **USA Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.C Vehicle Color	GREEN/BLACK	لون المركبة
01.D Trunk	NOT OPEN FOR CHECK	صندوق
01.E Paint	BODY REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT ,SCRATCHES ,PORTION STICKER	الصبغ
01.F Pillars	LEFT SIDE DOOR PILLAR,ROCKER PANEL,QUATER PANEL,RUNNING BOARD ,BOTH SIDE OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Roof	ROOF,ROOF RAIL REPAIRED,RIGH SIDE ROOF RUBBER MISSING	السقف
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.J Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
01.K Floor	REINFORCEMENT,FRONT LEFT SIDE BRACKET MINOR DENT.	الارضية
02 Steering Condition		المقود
02.A Rack Pinion	OIL LEAK	مسطرة المقود

DEFECT	REMARKS	
02.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
02.C Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
02.D Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK,REFITTED,JERKING	حالة الجير النظرى
03.B Propeller Shaft	BUSH CUT	ناقل الحركة
03.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Lights		الاضاءة
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
05.B AC Condition	OK	المكيف
05.C Other	CLUSTER DISPLAY PORTION DAMAGED & HAND REST PORTION DAMAGED	اخرى
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis Number	VIN NUMBER STICKER MISSING ON LEFT DOOR POST.	رقم القاعده
06.B Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة المحرك النظرى
07.B Other	ECM NOT FIXING PROPERLY	اخرى
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT CUT & LINKROD BALL JOINT WORN OUT.	مفصل كروي
08.B Suspension Subframe	DENT	
08.C Arms	LOWER ARM BUSH CUT,REAR LEFT LOWER ARM DENT.	ازرع
08.D Shock Absorber	LEFT SIDE COIL SPRING MISALIGN	ممتص الصدمات
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED , WORN OUT	الاطار الخلفي
09.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
09.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.