

Queue Number

2463231

Transaction Date

17 Jun 2026, 12:00:13

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

80999760 (CC10010) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	*****ZE1*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	-
Model Year	0
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT ,CROSS MEMBER REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Vehicle Year Model	2006	سنة صنع المركبة
01.G Vehicle Model	COROLLA	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED DENT GETTING RUSTY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER MISSING.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE COVER PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae