

Queue Number 2899797

Transaction Date 24 Oct 2026, 11:33:58

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
64001847 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number WVWFK2AU6E*****
 Specification GCC Specification
 Make Volkswagen
 Model GTI
 Model Year 2014
 Color White
 Mileage 275554 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED ,PORTION REPAIRED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY/.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES.	دعامية
01.F Sign of front accident	LEFT SIDE FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	STEAM WASH CHASSIS FOR INSPECTION .	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED WORN OUT.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 20123 CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.C Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .,	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .,	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

