

Queue Number

2877741

Transaction Date

19 Oct 2026, 12:12:55

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

54207694 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	SALFA24A67*****
Specification	GCC Specification
Make	Land Rover
Model	LR 2
Model Year	2007
Color	Grey
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	FADED	المرآيا
10.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.D Dash Board	PORTION DAMAGE LOOSE /GLOVE BOX DAMAGED.	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
10.F Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT PORTION CUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PORTION DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae