

Queue Number 2873660

Transaction Date 16 Oct 2026, 12:27:30

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
45773178 (CC10013) (CC10011)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | MR2KW9F30F*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Toyota            |
| Model             | Yaris             |
| Model Year        | 2015              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 186345 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                                                 |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | FRONT BOTH SIDE REFITTED                                                                                        | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY                                                   | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | REFITTED MISALIGN,FRONT LEFT SIDE NOISY,RIGHT SIDE BOTH CHROME STRIP MISSING                                    | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                                                      | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | UNDER FLOOR ALIGN PORTION REPAIRED DENT                                                                         | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | MISALIGN,SCRATCHES,TOWING HOOK COVER MISSING                                                                    | دعامية                     |
| 01.G Roof                   | ROOF,RIGHT SIDE ROOF RAIL REPAIRED                                                                              | السقف                      |
| 01.H Bonnet                 | REFITTED MISALIGN,STAY ROD MISSING                                                                              | غطاء المحرك                |
| 01.I Pillars                | RIGHT SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED,LEFT SIDE A/PILLAR DENTS,FRONT RIGHT SIDE ROCKER PANEL BEADING MISSING | القوائم                    |
| 01.J Trunk                  | REFITTED MISALIGN,INNER COVER LUGGAGE SHADE COMPARTMENT COVER STAY SHOCK MISSING                                | صندوق                      |
| 01.K Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME , WHEEL ARCH , FIRWALL REPAIRED            | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.L Sign of back accident  | BACK PANEL REPAIRED                                                                                             | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                               |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED BEND DENT HOLE OPEN DETACHED | الشاسيه |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

| Condition                               | Remarks                                                        | الحالة                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 03.A Smoke                              | MINOR WHITE                                                    | دخان                                                     |
| 03.B Engine Visual Condition            | OIL PAN DENT , MINOR OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك                                    |
| <b>04 Seats Condition</b>               |                                                                | <b>المقاعد</b>                                           |
| 04.A Seat Condition                     | EXTRA COVER PORTION DAMAGED                                    | حالة المقاعد                                             |
| <b>05 Exhaust System</b>                |                                                                | <b>نظام العادم</b>                                       |
| 05.A Other                              | DENT                                                           | اخرى                                                     |
| <b>06 Transmission Condition</b>        |                                                                | <b>الجير</b>                                             |
| 06.A Gear Box Visual Condition          | OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY                  | الحالة النظرية للجير                                     |
| 06.B Road Test                          | NOT CHECKED                                                    | فحص علي الطريق                                           |
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                | <b>الاطارات</b>                                          |
| 07.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2024                                                 | الاطار الامامي                                           |
| 07.B Rear Tyre                          | LEFT SIDE 2017 CRACK EXPIRED,RIGHT 2023 CRACK WORN OUT         | الاطار الخلفي                                            |
| 07.C Spare Tire &Tools                  | MISSING                                                        | الاطار الاحتياطي و العدة                                 |
| <b>08 Wipers and Arms</b>               |                                                                | <b>المساحات</b>                                          |
| 08.A Wiper Arm &Blade                   | NOT WORKING                                                    | ازرع المساحات والشفرة                                    |
| <b>09 Lights</b>                        |                                                                | <b>الاضاءة</b>                                           |
| 09.A Head Light                         | NOT WORKING                                                    | الاضاءة الرئيسية                                         |
| 09.B Tail Light                         | MISALIGN MINOR LOOSE                                           | الضوء الخلفي                                             |
| 09.C Indicator & Hazard light           | NOT WORKING                                                    | الاشارة                                                  |
| <b>10 Suspension System</b>             |                                                                | <b>ممتص الصدمات</b>                                      |
| 10.A Suspension Subframe                | PORTION REPAIRED REFITTED                                      | ممتص الصدمات<br>ازرع<br>عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| 10.B Shock Absorber                     | SIGN OF LEAK                                                   |                                                          |
| 10.C Arms                               | ARM BUSHES DRY CRACK                                           |                                                          |
| 10.D Stabilizer Bar And Link Rod        | BOOT CUT                                                       |                                                          |
| <b>11 Interior Condition</b>            |                                                                | <b>الحالة الداخلية</b>                                   |
| 11.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED                   | اخرى                                                     |
| 11.B Mirror                             | BOTH SIDE COVER PART MISSING,LEFT SIDE PORTION DAMAGED         | المرايا                                                  |
| 11.C AC Condition                       | NO COOLING                                                     | المكيف                                                   |
| 11.D Audio                              | LCD NOT WORKING                                                | صوتيات                                                   |
| 11.E Dash Board                         | PORTION DAMAGED                                                | لوحة القيادة                                             |
| 11.F Roof Ceiling                       | DIRTY                                                          | بطانة السقف                                              |
| 11.G Door Panel                         | PORTION WORN OUT                                               | لوحة بطانة الباب                                         |
| 11.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT,HORN NOT WORKING                                      | عجلة القيادة وازرار التحكم                               |
| 11.I Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING                         | ذراع نقل السرعات                                         |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط  
[carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

#### Terms & Conditions

#### الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر  
[wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)