

Queue Number 2878634

Transaction Date 17 Oct 2026, 12:16:37

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42445569 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JTFHX02P7B*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2011
Color	White
Mileage	334238 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE BEADING PORTION MISSING,REAR BOTH SIDE MISSING,RIGHT SIDE MISALIGN	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED PORTION RUTSY HOLE DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	PORTION DAMAGED	زجاج
01.H Bonnet	LOGO MISSING	غطاء المحرك
01.I Trunk	TAIL GATE REFITTED MODIFIED,INNER PORTION CRACKED,LOGO MISSING	صندوق
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED DIRTY CHECK VISIBLE ARAE ONLY / OK	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT EXTRA COVER,REAR SEATS MISSING CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الامامي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	ازرع عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE INNER COVER,CENTER MIRROR MISSING	المرايا
09.C AC Condition	NO COOLING,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
09.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
09.E FFloor Matting	PORTION DAMAGED LOOSE	فرش الأرضيه
09.F Dash Board	PORTION DAMAGED LOOSE,PART MISSING,EXTRA FITTING	لوحة القيادة
09.G Roof Ceiling	DIRTY	بطانه السقف
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات
09.J Engine Start Button	STARTING PROBLEM	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions	الشروط والأحكام
The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.	شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.	كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae