



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>19 May 2023, 12:36:17</b>
Transaction Number	<b>51956029 (CC10013)</b>	Queue Number	<b>721518</b>



Chassis Number	<b>JN8BT05YXAW204404</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>X-Trail</b>
Model Year	<b>2010</b>
Color	<b>Gold</b>
Mileage	<b>277049 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED	اخرى
01.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.C Bumper	MISALIGN PORTION CRACKED	دعامية
02.D Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION RUSTY & FADED PORTION FIBER MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
02.E Trunk	NOT OPEN FOR RECHECK & DENT	صندوق
02.F Floor	UNDER FLOOR PORTION MUDDY & MINOR DENT	الارضية
02.G Other	FRONT BUMPER FRAME MINOR BEND RADIATOR FRAME BULK HEAD REPAIRED	اخرى
<b>03 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
03.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل

DEFECT	REMARKS	
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 DRY CRACK DAMAGED	الاطار الامامي
04.B Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
04.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 DRY CRACK DAMAGED	الاطار الخلفي
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK OIL WET	حالة الجير النظري
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
06.C Arms	LOWER ARM BUSH CRACK	ازرع
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CEHCK OIL LEAK	حالة المحرك النظري
07.B Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>النشاصي</b>
08.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END REPAIRED	النشاصيه
<b>09 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09.C Steering Boot	BOOT CUT LEAK	ربلة المقود
09.D Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
<b>10 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
10.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.