



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Nov 2022, 13:07:31
Transaction Number	18647141 (CC10009)	Queue Number	632220



Chassis Number	JN6AE52S58X100094
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2008
Color	White
Mileage	254003 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Steering Condition		المقود
01.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
01.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
01.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
01.D Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
02 Transmission Condition		الجير
02.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.C Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظري
03 Body		جسم المركبة
03.A Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE HANDLE BROCKEN	مقابض الأبواب والأقفال
03.B Floor	UNDER FLOOR PARTS CHASSIS THICK RUST PROOFED	الارضية
03.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY,	الصبغ
03.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.E Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

DEFECT	REMARKS	
03.F Other	BACK PANEL CROSS MEMBER REPAIRED	اخرى
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A Sun Visor	LEFT SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
04.B Floor Matting	FRONT PORTION CUT	فرش الأرضيه
04.C AC Condition	OK	المكيف
04.D Other	GEAR LEVER DUST COVER LOOSE	اخرى
04.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,	عجلة القيادة وازرار التحكم
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الخلفي
05.B Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
05.C Front Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الامامي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
07.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.D Leaf Spring	BUSHES WORN OUT	
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظرى
08.B Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.