

Queue Number

2891518

Transaction Date

21 Oct 2026, 16:44:51

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

38898919 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number

WDDZF4JBXH*****

Specification

GCC Specification

Make

Mercedes

Model

E 300

Model Year

2017

Color

Grey

Mileage

248497 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,BOTH REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES

الصبغ

01.C Rusty

UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.D Floor

UNDER FLOOR COVERED , COVER PORTION DAMAGED

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN

دعامية

01.F Sign of front accident

FRONT ASSEMBLY REFITTED

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

FROTN LEFT SIDE CHASSIS OUTER SKIRT DENT / BEND

الشاسيه

02.B Other

FOR FUL LINSPECTION REMOVE INNER FENDER UNDER ENGINE FLOOR COVER FOR RECHECK

اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

COMPONENTS REFITTED

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

FRONT BOTH SEAT BACK COVER PORTION DAMAGED LOOSE

حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition

MINOR JERKING , COMPONENTS REFITTED

الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER DRY CRACK	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	LEFT SIDE BLADE WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A AC Condition	OK	المكيف
11.B Roof Light	SWITCH GETTING FADED	أنارة السقف
11.C Audio	TOUCHPAD PORTION CRACK	صوتيات
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT,LEATHER REFITTED	لوحة القيادة
11.E Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Sunroof	WHILE OPERATING NOISY	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة التسجيل
Vehicle Registration

RTA

Start Time:	15:45	وقت البدء:
End Time:	15:50	وقت الانتهاء:
Lane:	04	رقم الحارة:
Token No.:	169	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	1 MUT 2026 29955308	رقم الشهادة:
Inspection Date:	23-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	21-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	23-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Renewal Test فحص التجديد	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	مركز الفحص:
Total Time Taken:	4 min 52 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	5384190	رقم موعد الفحص:

بيانات المركبة / Vehicle Details

Plate Details:	M 6001 Al Fujairah Private الفيجيرة M 6001 خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	WDDZF4JBXHA169158	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	MERCEDES مرسيدس	نوع المركبة:
Vehicle Model:	E300 اي 300	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد (أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	248501 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Germany ألمانيا	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	27492030885313	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2100 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1720 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	241	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

Keep protecting Dubai environment / استمر في حماية بيئة دبي



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

 20708 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 2131 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 8546 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 5.1 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 7 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 0 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 15 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	2500	2000	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

UNDERNEATH COVERED.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection performed by: 837	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29955308	رقم المعاملة :
Service Name: Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 23/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 23/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Ashraf Ali Tamimulansary اشرف على	تم الاستلام من :