

Queue Number 2877847

Transaction Date 17 Oct 2026, 11:07:45

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
45572989 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	JMYLRNA4W6*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Grandis
Model Year	2006
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT .	خزان الوقود
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS,REAR CHASSIS EXTENSION END REPAIRED DENT GETTING RUSTY.	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION DAMAGED.	حالة المقاعد
---------------------	------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CUT .	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae