

Queue Number 2836146

Transaction Date 05 Oct 2026, 12:32:34

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
17206698 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number KNAKU8110E*****
 Specification GCC Specification
 Make Kia
 Model Sorento
 Model Year 2014
 Color White
 Mileage 436917 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.F Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED.	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	RIGHT SIDE C PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA PORTION MINOR DENT .	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,COOLANT MIXED .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER.	حالة المقاعد
---------------------	--------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition الجير		
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition الاطارات		
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights الاضاءة		
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED .	الضوء الخلفي
07.C Other	REAR LEFT REFLECTOR MISSING.	اخرى
08 Brake Condition الفرامل		
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System ممتص الصدمات		
09.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition المقود		
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition الحالة الداخلية		
11.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	INDICATOR COVER CRACKED.	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System نظام تبريد المحرك		
12.A Coolant tank	OIL MIXED .	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae