

Queue Number 2585394

Transaction Date 30 Jul 2026, 16:54:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
67296566 (CC10013) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	MRJRU5856M*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	HRV
Model Year	2021
Color	Silver
Mileage	202125 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MUDDY, COVERED , PORTION DENTS	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK SCRATCHES	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED	صندوق
01.H Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE EXTENSION END BEND	الشاسيه
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MUDDY DIRTY PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTAR COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2023 BOTH SIDE DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2023 BOTH SIDE DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	MINOR LEAK	ممتص الصدمات
09.B Other	BUSHES DRY CRACK	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	EXTRA COVER PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PART MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carcheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carcheck.ae