



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Jan 2023, 15:36:41
Transaction Number	92063706 (CC10010)	Queue Number	657797



Chassis Number	KL1TJ58Y06B574085
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Aveo
Model Year	2006
Color	Blue
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Steering Condition		المقود
01.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
01.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
01.C Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
01.D Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL WET REFITTED	حالة الجير النظري
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
04.B Tail Light	PORTION DAMAGED	الانارة
05 Body		جسم المركبة

DEFECT	REMARKS	
05.A Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
05.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
05.C Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
05.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
05.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
05.F Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
05.G Floor	PORTION DENT	الارضية
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
06.B Other	CONSOLE BOX DAMAGED	اخرى
06.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
06.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.E Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.C Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07.D Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL WET REFITTED	حالة المحرك النظرى
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	FRONT CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.