

Queue Number 2922675

Transaction Date 29 Oct 2026, 16:46:59

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
43806008 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	1C4RJFAG0K*****
Specification	Imported
Make	Jeep
Model	Cherokee
Model Year	2019
Color	Black
Mileage	60844 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED & GRILL PORTION LOOSE , SHOCK MISSING	غطاء المحرك
01.H Trunk	LUGGAGE SHADE MISSING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED BEND DENT GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN DENT	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Dash Board	LEATHER REPLACED,PORION LOOSE	لوحة القيادة
09.E Door Panel	PORION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Air Bag	LEFT SIDE DAMAGED	وسائد هوائية
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	15:27	Start Time:
وقت الانتهاء:	15:31	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	206	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 30005791	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	28-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	26-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	28-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 23 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72215342	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	1C4RJFAG0KC777699	Chassis No.:
نوع المركبة:	JEEP جيب	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	GRAND CHEROKEE جراند شيروكي	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black أسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	60840 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NILL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2500 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1800 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2019	Model Year:
قوة المحرك:	290	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



 6735 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 694 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 2783 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 1.7 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 27 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 6 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 7 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.04 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 14 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BOTH SIDE MEMBER REPAIRED CCM SCANNED IN CIS, MINOR SCRATCHES ON BODY, UNDER BODY FLOORING COVERED & RUST PROOFED //BONNET PAINT MINOR FADED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 837	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 30005791	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 28/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 28/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MARVILYN OGOB BARRANTES مارفيلين أوجوب بارانتيس	تم الاستلام من :