

Queue Number 2408784

Transaction Date 25 May 2026, 13:16:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
50630816 (CC10006) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6BS5H*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2017
Color	
Mileage	254882 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	BACK PANEL REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED & LOGO MISSING	دعامية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.H Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسيه
--------------	----	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION DAMAGED & REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, OIL LEAK, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CRACKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK, WEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY WATER FLOODED & CENTER CONSOLE BOX COVER LOOSE	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION LOOSE	المرآيا
10.C AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae