

Queue Number 2877788

Transaction Date 19 Oct 2026, 17:42:22

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
89361854 (CC10006) (CC10006)

Vehicle Details

Chassis Number 1G1Z95E16B*****
 Specification GCC Specification
 Make Chevrolet
 Model Malibu
 Model Year 2011
 Color Black
 Mileage 383538 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR OILY, MUDDY, PORTION DENT, PORTION RUSTY	الارضية
01.D Bumper	PORTION DAMAGED, MISALIGN	دعامية
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	COVERD, OILY, MUDDY, CHECKED VISIBLE AREA ONLY, OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition الجير		
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition الاطارات		
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights الاضاءة		
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHTS ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System ممتص الصدمات		
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition المقود		
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition الحالة الداخليه		
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	PORTION DAMAGED, LOOSE, REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
10.E Door Panel	LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae