

Queue Number

2862361

Transaction Date

13 Oct 2026, 16:18:42

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

75057277 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AA6CV3L*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Maxima
Model Year	2020
Color	Black
Mileage	144341 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED PORTION DENTS	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.I Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Sign of back accident	BACK PANEL , QUARTER PANLE REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE OUTER SKIRT & REAR BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
03.Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL PAN DENT , MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BOTH SIDE BRACKET REPAIRED	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	SIGN OF LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION LOOSE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY REFITTED SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.C Dash Board	LEATHER REPLACED , PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.D Door Panel	WORN OUT PORION DAMAGED LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER EMPTY / CAP DAMAGED	خزان التبريد
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae