

Queue Number

2877796

Transaction Date

20 Oct 2026, 13:48:57

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

86810961 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNDDT13S22*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Trailblazer
Model Year	2002
Color	Yellow
Mileage	239112 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Vehicle Color	GOLDEN	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS LOWER EDGE BEND ,CHASSIS COMPLETE RUSTY MUDDY PORTION DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER FADED.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	FRONT PROPELLER SHAFT MISSING.	ناقل الحركة
05.C Four Wheel Drive	DISCONNECTED	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021/2022 EXPIRED CRACKED.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES, HUB COVER MISSING .	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
09.C Axle	FRONT BOTH SIDE AXLE MISSING.	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
10.D Audio	SCREEN FADED.	صوتيات
10.E Dash Board	GLOVE BOX DAMAGED ,PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae