CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2950409 |
| Transaction Date | 07 Nov 2026, 12:40:04 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 70297013 (CC10009) (CC10019) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | MHFXX42G7E******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Toyota |
| Model | Innova |
| Model Year | 2014 |
| Color | White |
| Mileage | 455905 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 4 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY | الصبغ |
| 01.C Rusty | UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY | صدأ |
| 01.D Floor | FLOOR PORTION DENT | الارضية |
| 01.E Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 01.F Pillars | LEFT SIDE B/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED | القوائم |
| 01.G Other | TAXI USED | اخري |
| 01.H Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | FRONT CHASSIS REPAIRED RIGHT SIDE CHASSIS BEND INNER SIDE RUSTY HOLES | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY SHAKING | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Belt | FRONT LEFT SIDE PORTION DAMAGED | حزام الأمان |
| 04.B Seat Condition | REAR SEAT MISSING | حالة المقاعد |
| **05 Exhaust System** | | نظام العادم |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.A Catalytic Converter | CUT REWELDED | دبة البيئة |
| **06 Transmission Condition** | | الجير |
| 06.A Gear Box Visual Condition | OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 06.B Road Test | NOT CHCKED | فحص علي الطريق |
| **07 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 07.A Front Tyre | BOTH SIDE 2023 | الاطار الامامي |
| 07.B Rear Tyre | LEFT SIDE 2024 & RIGHT SIDE 2023 | الاطار الخلفي |
| 07.C Rims Condition | DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |
| **08 Lights** | | الاضاءة |
| 08.A Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| **09 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 09.A Other | INETRIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX LOCK DAMAGED | اخري |
| 09.B Mirror | RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY | المرايا |
| 09.C AC Condition | NOT COOLING ,GRILL PORTION DAMAGED | المكيف |
| 09.D Power Window Switch And Glass | REAR LEFT SIDE NOT WORKING | مفتاح النافذه و الزجاج |
| 09.E Dash Board | PORTION WORN OUT | لوحة القياده |
| 09.F Door Panel | PORTION DAMAGED,LOOSE | لوحة بطانة الباب |
| 09.G Air Bag | BOTH SIDE PORTION LOOSE | وسائد هوائية |
| 09.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.I Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT | ذراع نقل السرعات |
| **10 Battery Condition** | | حالة البطارية |
| 10.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

# شهادة فحص المركبة

# Test Certificate

✓ Pass / ناجح

| | | |
|---|---|---|
| Certificate Number: | 5 TAS 2026 30083962 | رقم الشهادة: |
| Inspection Date: | 05-11-2026 | تاريخ الفحص: |
| Certificate Validity Date: | 04-12-2026 | صلاحية الفحص: |
| Certificate Print Date: | 05-11-2026 | تاريخ طباعة الشهادة: |
| Services: | Registration Test<br>فحص التسجيل | الخدمات: |
| Vehicle Testing Partner: | Tasjeel<br>تسجيل | شريك فحص المركبات: |
| Vehicle Testing Centre: | Tasjeel Al Qusais<br>تسجيل القصيص | مركز الفحص: |
| Total Time Taken: | 5 min 39 sec | مدة الفحص: |
| Appointment Reference No.: | -- | رقم موعد الفحص: |

| | | |
|---|---|---|
| Start Time: | 12:53 | وقت البدء: |
| End Time: | 12:58 | وقت الانتهاء: |
| Lane: | 01 | رقم الحارة: |
| Token No.: | 250 | رقم التذكرة: |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة: |
| Number of Prints: | 1 | عدد مرات الطباعة: |

## Vehicle Details / بيانات المركبة

| | | |
|---|---|---|
| Transfer Certificate: | 62476248 | شهادة تحويل: |
| Chassis No.: | MHFXX42G7E5028727 | رقم القاعدة: |
| Vehicle Type: | TOYOTA<br>تويوتا | نوع المركبة: |
| Vehicle Model: | INNOVA<br>اينوفا | تفاصيل النوع: |
| Vehicle Class: | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة | فئة المركبة: |
| Body Type: | STATION<br>استيشن. | نوع الهيكل: |
| Fuel Type: | Benzene<br>بنزين | الوقود: |
| Color: | White<br>ابيض | اللون: |
| Driving Direction: | -- | اتجاه عجلة القيادة: |
| Dimensions(H x W x L): | -- x -- x -- | الابعاد(أ x ع x ط): |
| Current Odometer Reading: | 455903 Kms / كيلومتر | قراءة العداد الحالية: |
| Origin: | Indonesia<br>اندونيسيا | بلد الصنع: |

| | | |
|---|---|---|
| Gear Type: | Automatic<br>أوتوماتيك | ناقل الحركة: |
| Engine No.: | 7815128 | رقم المحرك: |
| Axles No.: | 2 | عدد المحاور: |
| No. of Doors: | 5 | عدد الأبواب: |
| G. V. W.: | 2350 Kgs / كجم | الوزن الاجمالي: |
| Empty Weight: | 1750 Kgs / كجم | الوزن فارغة: |
| Model Year: | 2014 | سنة التصنيع: |
| Horsepower: | 80 | قوة المحرك: |
| Cylinders: | 4 | عدد الأسطوانات: |
| No. of Seats: | 8 | عدد المقاعد: |

## Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Keep protecting Dubai environment / استمر في حماية بيئة دبي




This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

تسجيل tasjeel

# شهادة فحص المركبة
# Test Certificate

## معدل الاستهلاك السنوي للمركبة ( تقديرياً لأخر 12 شهر )
## Estimated Vehicle Consumption ( Rate last 12 Months)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42200 KM / كم<br>Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً | 2999 L / لتر<br>Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً | 12026 AED / درهم<br>Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً | 7.2 ton / طن<br>Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |

## نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

| | | | |
|---|---|---|---|
| نسبة أول اكسيد الكربون للبترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading<br>0.43 % | نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS<br>6 % | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle<br>1 % | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle<br>11 % |

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
96 PPM VOL

## نتائج الفحص / Inspection Findings

| Discrepancies / الفرق | Old Value / القيمة القديمة | New Value / القيمة الجديدة | Verified / تم التاكد من صحته |
|---|---|---|---|
| Engine Size Discrepancy in Engine Size<br>سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك | 1800 | 2700 | |

## ملاحظات الفحص: / Inspection Remarks:

BULK HEAD, BUMPER FRAME, RAD FRAME, FENDER FRAME REPAIRED, AVOID CHASSIS & SUSPENSION COMPONENTS GETTING RUSTY MAINTAIN ASAP.

## تفاصيل الدفع / Payment Details

| | | |
|---|---|---|
| Inspection Performed by: | 33676 | تمّ الفحص من قبل : |
| Service Name: | Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة : |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة : |
| Parking Slot No.: | -- | رقم الموقف : |

| | | |
|---|---|---|
| Transaction Number: | 30083962 | رقم المعاملة : |
| Payment Method: | Credit Card<br>بطاقة إئتمان | طريقة الدفع : |
| Total Service Fees: | 170 AED Paid On 05/11/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 05/11/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Received by: | MAHA OMRAN DARWISH AHMAD<br>مها عمران درويش أحمد | تم الاستلام من : |


This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.