التاريخ: 2026/09/30 م
المرجع:

وتبين أن الموقع مطابق لمخططات البناء المعتمدة، كما سبق إصدار شهادة توصيل خدمات للموقع، ولم تصدر له شهادة إنجاز مبنى، وتبين أن المباني بحالة إنشائية سيئة، وعليه يلزم اتخاذ الآتي:

1. إجراء اختبارات خرسانية للعناصر الإنشائية للمباني، للوقوف على حالتها وتحديد مدى جدوى أعمال الصيانة من عدمها.
2. مراجعة المعنيين لدى إدارة الهندسة ورقابة المباني – قسم الصيانة والهدم، وتزويدهم بنتائج الاختبارات الخرسانية للعناصر الإنشائية، لاستكمال الإجراءات واستخراج التصريح اللازم.
3. مراجعة قسم رقابة المباني لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة إنجاز المبنى.
4. سداد رسوم المعاينات السابقة والحالية المستحقة لكل من قسم التصاريح الهندسية ، وقسم الصيانة والهدم