CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 3007857 |
| Transaction Date | 20 Nov 2026, 14:07:33 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 34343165 (CC10013) (CC10011) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JTMHU09J4D******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Toyota |
| Model | Land Cruiser |
| Model Year | 2013 |
| Color | White |
| Mileage | 165334 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 6 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY(SHAPE CHANGE OLD TO NEW MODEL) | الصبغ |
| 01.C Rusty | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.D Floor | UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK | الارضية |
| 01.E Bumper | MISALIGN,PORTION DAMAGED | دعامية |
| 01.F Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 01.G Pillars | LEFT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL PORTION REPAIRED REPAINTED | القوائم |
| 01.H Trunk | REFITTED,STRIP PORTION DAMAGED | صندوق |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY GETTING RUSTY | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK , OPEN REFITTED , ABNORMAL NOISY , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Belt | MIDDLE BOTH SIDE NOT WORKING | حزام الأمان |
| 04.B Seat Condition | FRONT BOTH SEAT COVER PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.A Gear Box Visual Condition | REFITTED , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 05.B DIFFERENTIAL | REAR REFITTED | الدفرنشل |
| 05.C Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| 05.D Four Wheel Drive | NOT ENGAGED | الدفع الرباعي |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2022 CRACKED | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2023 CRACKED | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | EXTRA SPACER | حالة الجنوط |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Tail Light | RIGHT SIDE PORTION DAMAGED | الضوء الخلفي |
| **08 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 08.A Shock Absorber | SIGN OF LEAK | ممتص الصدمات |
| 08.B Arms | ARM BUSHES CRACK | ازرع |
| 08.C Stabilizer Bar And Link Rod | BOOT CUT | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| **09 Steering Condition** | | المقود |
| 09.A Tie Rod End | BOOT CUT | مؤخرة الرودات |
| 09.B Axle | BOOT LEAK | اكسلات |
| **10 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 10.A Other | COOL BOX COVER LOCK DAMAGED,INTERIOR MODIFIED PARTS REFITTED GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED | اخري |
| 10.B AC Condition | OK,FRONT LEFT SIDE GRILL PORTION CRACK,REAR GRILL PORTION LOOSE | المكيف |
| 10.C Audio | LCD DISPLAY NOT WORKING | صوتيات |
| 10.D Gear Shifting Lever | PANEL ELECTRIC SWITCH NOT WORKING PROPERLY | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر

wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

# شهادة فحص المركبة

# Test Certificate

✓ Pass / ناجح

| | | |
|---|---|---|
| Start Time: | 21:37 | وقت البدء: |
| End Time: | 21:46 | وقت الانتهاء: |
| Lane: | 02 | رقم الحارة: |
| Token No.: | 301 | رقم التذكرة: |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة: |
| Number of Prints: | 1 | عدد مرات الطباعة: |

| | | |
|---|---|---|
| Certificate Number: | 5 TAS 2026 30207221 | رقم الشهادة: |
| Inspection Date: | 17-11-2026 | تاريخ الفحص: |
| Certificate Validity Date: | 16-12-2026 | صلاحية الفحص: |
| Certificate Print Date: | 17-11-2026 | تاريخ طباعة الشهادة: |
| Services: | Registration Test<br>فحص التسجيل | الخدمات: |
| Vehicle Testing Partner: | Tasjeel<br>تسجيل | شريك فحص المركبات: |
| Vehicle Testing Centre: | Tasjeel Al Aweer<br>تسجيل العوير | مركز الفحص: |
| Total Time Taken: | 8 min 22 sec | مدة الفحص: |
| Appointment Reference No.: | -- | رقم موعد الفحص: |

## Vehicle Details / بيانات المركبة

| | | |
|---|---|---|
| Change possession: | 72310708 | نقل حيازة: |
| Chassis No.: | JTMHU09J4D5074601 | رقم القاعدة: |
| Vehicle Type: | TOYOTA<br>تويوتا | نوع المركبة: |
| Vehicle Model: | LAND CRUISER<br>لاند كروزر | تفاصيل النوع: |
| Vehicle Class: | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة | فئة المركبة: |
| Body Type: | STATION<br>استيشن. | نوع الهيكل: |
| Fuel Type: | Benzene<br>بنزين | الوقود: |
| Color: | White, Pearl<br>ابيض, لؤلؤي | اللون: |
| Driving Direction: | Left Hand Side<br>يسار | اتجاه عجلة القيادة: |
| Dimensions(H x W x L): | -- x -- x -- | الابعاد(أ x ع x ط): |
| Current Odometer Reading: | ✗ 165333 Kms / كيلومتر | قراءة العداد الحالية: |

| | | |
|---|---|---|
| Previous Odometer Reading: | 284766 Kms / كيلومتر | قراءة العداد السابقة: |
| Origin: | Japan<br>اليابان | بلد الصنع: |
| Gear Type: | Automatic<br>أوتوماتيك | ناقل الحركة: |
| Engine No.: | 1GR A758992 | رقم المحرك: |
| Axles No.: | 2 | عدد المحاور: |
| No. of Doors: | 4 | عدد الأبواب: |
| G. V. W.: | 2885 Kgs / كجم | الوزن الاجمالي: |
| Empty Weight: | 2250 Kgs / كجم | الوزن فارغة: |
| Model Year: | 2013 | سنة التصنيع: |
| Horsepower: | 413 | قوة المحرك: |
| Cylinders: | 6 | عدد الأسطوانات: |
| No. of Seats: | 8 | عدد المقاعد: |

## Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Your immediate action to protect Dubai environment is required / اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي

4 | 8 | 12+ | 37.6 ton / طن

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

# شهادة فحص المركبة
# Test Certificate

| 152615 KM / كم | 15704 L / لتر | 62974 AED / درهم | 37.6 ton / طن |
|---|---|---|---|
| Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً | Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً | Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً | Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |

## Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

| نسبة أول اكسيد الكربون للبترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading | نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle |
|---|---|---|---|
| 0.71 % | 8 % | 12 % | 7 % |

| نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading |
|---|
| 284 PPM VOL |

## Inspection Findings / نتائج الفحص

| Discrepancies / الفرق | Old Value / القيمة القديمة | New Value / القيمة الجديدة | Verified / تم التأكد من صحته |
|---|---|---|---|
| Odometer Device Odometer Reading Change<br>العداد تغير قراءة عداد المسافات | Authorized,<br>مرخص, | Replaced<br>مستبدل | |

## Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT LEFT CHASSIS ,BODY MOUNT REPAIRED STILL BEND,HAVE CCM REPORT FRONT LEFT FENDER, DOOR POST RADIATOR FRAME,APRON,SUPPORT OLD REPAIRED.VEHICLE MODIFIED FACE LIFTED, UNDERNEATH MINOR OIL LEAK.FRONT LEFT SIDE LOWER ARM BUSH MINOR CRACKED// OLD KM 284766

Odometer Record
Replace Events Date

17/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

## Payment Details / تفاصيل الدفع

| | | |
|---|---|---|
| Inspection Performed by: | 47564,27078,27078 | تمّ الفحص من قبل : |
| Service Name: | Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة : |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة : |
| Parking Slot No.: | -- | رقم الموقف : |

| | | |
|---|---|---|
| Transaction Number: | 30207221 | رقم المعاملة : |
| Payment Method: | Credit Card<br>بطاقة إئتمان | طريقة الدفع : |
| Total Service Fees: | 170 AED Paid On 17/11/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Received by: | Sittu Paloth Sreesan Paloth<br>سيتو بالوت | تم الاستلام من : |

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.