

Queue Number 2873446

Transaction Date 16 Oct 2026, 16:15:07

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
44689958 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	5TDBY64A4E*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Sequoia
Model Year	2014
Color	White
Mileage	479103 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY , PORTION STICKER	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED BODY MOUNT RUBBER MISALIGN	الارضية
01.E Bumper	PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	REAR NOT WORKING	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Trunk	SWITCH MELTED , INNER COVER LOOSE , PART MISSING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , CRACK , CRASH BOX DAMAGED , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME CRACK REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS END DENT , COMPLETELY THICK RUST PROOFED	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ON STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE COVER LOOSE , SEAT EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	NOT CONNECTING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2023/2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2020/2022 CRACKED ,EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	LEFT SIDE BLADE MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONY WEAK UNSAFE	دواسة الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	LEFT SIDE GLASS CRACK	المرآيا
10.C AC Condition	OK , REAR SWITCH MISSING	المكيف
10.D Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضية
10.E Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانة السقف
10.F Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

وقت البدء:	16:36	Start Time:
وقت الانتهاء:	16:43	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	232	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29865165	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	12-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	6 min 48 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	C 43701 Dubai Private دبي خصوصي C 43701	Plate Details:
رقم القاعدة:	5TDBY64A4ES107645	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SEQUOIA سيكوي	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White, Black ابيض, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	479099 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	5867025	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2500 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1800 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2014	Model Year:
قوة المحرك:	381	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 15 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 50 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 60 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 10 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Pedal الدواسه PEDAL SPONGY	Hard/spongy صلبة / إسفنجية	Major رئيسي
Horn الزامور او المنبه NOT WORKING	Defective (Major) به خلل (بليغ)	Major رئيسي
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات , الشفرات , الوشرات MISSING WIPERS	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) نراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
Service brake imbalance on rear axle نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي	More than 30% imbalance between LHS and RHS يوجد أكثر من 30 بالمئة اختلال توازن بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

MINOR SCRATCHES ON BODY ,CHASSIS THICK RUST PROOFED ,HAVING AGENCY CONFIRMATION LETTER FOR VIN .OLD PASSED

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 28152	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29865165	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 14/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتيا لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصرا في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

