

Queue Number

2869162

Transaction Date

14 Oct 2026, 12:34:35

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

71702606 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1GTEC14X35*****
Specification	Imported
Make	GMC
Model	Sierra
Model Year	2005
Color	Gold
Mileage	300063 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	CENTER FLOOR CUT & MODIFIED HOLE TO ACCAMODATE THE MANUAL TANSMISSION	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , HANDLE MISSING	غطاء المحرك
01.G Trunk	BOTH SIDE CABIN SKIRT MISSING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION SLIGHTLY BEND COMPLETELY THICK RUST PROOFED PORTION DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ONLY ON STICKER , CONSOLE BOX STICKER FADED , FRAME VIN NOT VISIBLE	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LAK REFITTED GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	CUT REWELDED MODIFIED	اخرى
04.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY JERKING, EXTAR MODIFIED PANEL	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	REAR BOTH SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BOTH SIDE BRACKET DAMAGED , RIGHT SIDE COVER GRILL DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	FADED	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
09.B Mirror	BOTH SIDE PORTION LOOSE , CENTER MIRROR MISSING	المرآيا
09.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
09.D Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضية
09.E Dash Board	SCRATCHES	لوحة القيادة
09.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
09.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae