CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972522
Transaction Date	10 Nov 2026, 16:56:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	16266794 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY3E*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2014
Color	Grey
Mileage	161260 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR FULLY MUDDY PORTION REPAIRED PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	SWITCH COVER DAMAGED MELTED	صندوق
01.I Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE HANDLE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPERF RAME BULK HEAD FENDER FRAM ERADIATOR SUPPORT WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED RIGHT SIDE CHASSIS BEND BULGED , LEFTR SIDE BEND , COMPLETELY THICK RUST PROOFED	الشاسيه
02.B Chassis Number	CLEAN VIN AREA FOR RECHECK	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING OPEN REFITTED GETTING RUSTY SHAKING DIRTY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	REAR RIGHT SIDE LOOSE	حزام الأمان
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B DIFFERENTIAL	OIL LEAK REFITTED	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Suspension Subframe	MIDDLE SUBFRAME BEND	
08.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.C Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Other	HAVE PLY	اخري
09.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Dash Board	PORTION WORN OUT MELTED	لوحة القياده
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30161752	رقم الشهادة:
Inspection Date:	13-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	12-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	13-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 54 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	9:21	وقت البدء:
End Time:	9:31	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	113	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	72281381	شهادة حيازة:
Chassis No.:	JN8AY2NY3E9069991	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	PATROL باترول	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	161260 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	VK56930903Z	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2800 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1985 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2014	سنة التصنيع:
Horsepower:	400	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
3.28 %	5 %	4 %	10 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
1719 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطار	Out of alignment منحرف	Major رئيسي
DO WHEEL ALIGNMENT		
Tire الأطار	Uneven wear غير متجانس	Major رئيسي
CHANGE FRONT BOTH SIDE REAR LEFT SIDE TIRE SIDE WEAR AND CRACK		
Arm, mounting, bushes الذراع ، المساند ، والبوشات	Worn-out bushes البطانة مهترئة	Major رئيسي
CHANGE LOWER ARM BUSH CRACK		
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشيال	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
REPAIR FRONT DIFFERENTIAL OIL LEAK		
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE STEERING BOOT CRACK		
Steering Box صندوق نظام التوجيه	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرّك	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		
Vehicle on Petrol HC Reading نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول	HC reading more than 800ppm عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي
Vehicle on Petrol HC Reading نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول	HC reading more than 800ppm عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي
Vehicle on Petrol CO Reading نسبة أول اكسيد الكربون للبترول	CO reading more than 2.5% عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER/FRAME,BULK HEAD,RADIATOR/FRAME, FENDER FRAME,RIGHT SIDE A,B,C,PILLAR,ROOF MIDDLE SUPPORT,FRONT BOTH SIDE &MIDDLE BOTH SIDE CHASSIS,FRONT SUSPENSION FRAME HEATED REPAIRED,MIDDLE LEFT SIDE DENT,CCM W/O # 20170813-004.OLD PASS //

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30161752	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 13/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 13/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.