CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2991183
Transaction Date	17 Nov 2026, 16:52:07
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	31082750 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1FTFX1EG3J*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	F 150
Model Year	2018
Color	White
Mileage	219196 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT REFITTED DENT BEND	الارضية
01.F Bumper	MINOR SCRATCHES	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE B/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	CABIN MODIFIED,LEFT SIDE PORTION REPAINTED CRACKED,RIGHT REPAINTED REPAIRED	صندوق
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEADD , INNER FENDER FRAME REPAIRED ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	LEFT SIDE CHASSIS FRAME REPAIRED ALIGN DENT BEND BULGED GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK ONLY DOOR POST STICKER / PORTION WORN OUT	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	MIDDLE HEAD REST MISSING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.C Four Wheel Drive	WHILE ENGAGED JERKING	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08.B Warning Light	WARNING LIGHTS ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Leaf Spring	MISALIGN BUSHES DRY CRACK	
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	PARTS MODIFIED REFITTED GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	MISALIGN	لوحة القياده

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 MUT 2026 30232421	رقم الشهادة:
Inspection Date:	20-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	19-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	20-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 22 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	5595308	رقم موعد الفحص:

Start Time:	10:47	وقت البدء:
End Time:	10:57	وقت الانتهاء:
Lane:	04	رقم الحارة:
Token No.:	124	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	BB 28397 Dubai Private BB 28397 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	1FTFX1EG3JKE51530	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	FORD فورد	نوع المركبة:
Vehicle Model:	F-150 اف 150	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	PICK-UP بيك اب	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	219200 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	2	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2767 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1846 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2018	سنة التصنيع:
Horsepower:	248	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	3	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

استمر في حماية بيئة دبي / Keep protecting Dubai environment



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

7.9 ton / طن	13193 AED / درهم	3290 L / لتر	31966 KM / كم
Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.02 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 9 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 5 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 9 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
15 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Seats Incorrect Number of Seats المقاعد عدد المقاعد غير صحيح	3	5	
Doors and Locks Incorrect Number of doors (does not require doc) الأبواب والأقفال عدد الأبواب غير صحيح (لا يازم وثيقة)	2	4	
Description - Registration Incorrect Vehicle Description وصف المركبه- تسجيل اختلاف في وصف المركبة	PICK-UP بيك اب	PICK-UP WITH BOX بيك اب بصندوق	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT LEFT SIDE CHASSIS & BOTH SIDE MIDDILE CHASSIS REPAIRED INNER DENT CCM OK W/O : 2026-04-23-1. LEFT SIDE B PILLER POST AND C PILLER REPAIRED .

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	837	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30232421	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 20/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 20/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	MARVILYN OGOC BARRANTES مارفيلين اوجوك بارانتيس	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.