

Queue Number 2902264

Transaction Date 23 Oct 2026, 16:49:23

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
34025147 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	5TDBY64A1D*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Sequoia
Model Year	2013
Color	White
Mileage	133204 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , REAR SKIRT MISSING	دعامية
01.F Windshield	REAR NOT WORKING	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BULK HEAD RIGHT FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	REAR LEFT SIDE WHEEL ARCH REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY,MUDDY OK	الشاسيه
--------------	--------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, MUDDY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUST	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE SKIRT MISSING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
07.C Fog light	FADED	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	FRONT BEND	ممتص الصدمات ازرع مفصل كروي
09.B Shock Absorber	FRONT LEAK	
09.C Arms	BUSHES CRACKED	
09.D Ball Joint	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SIGN OF FLOODED) , INTERIOR REFITTED	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرآيا
11.C AC Condition	OK , REAR ADJUSTMENT SWITCH MISSING , GRILL PORTION CRACK	المكيف
11.D Roof Light	CENTER SWITCH LOOSE	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
11.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae