

Queue Number 2753609

Transaction Date 16 Sep 2026, 13:18:47

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
23997962 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WBSC91060*****
Specification	Imported
Make	BMW
Model	Z 3
Model Year	1998
Color	Unknown
Mileage	31806 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	MODIFIED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MODIFIED ,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	MODIFIED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR MUDDY PORTION DENT PORTION RUSTY HOLE	الارضية
01.F Bumper	MODIFIED	دعامية
01.G Roof	CONVERTABLE ROOF MISSING ,SAFETY BULL BAR FIXED	السقف
01.H Bonnet	MODIFIED	غطاء المحرك
01.I Other	MODIFIED, DRIFTING VEHICLE	اخرى
01.J Trunk	REFITTED	صندوق
01.K Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS AT LOADING POTINT REPAIRED HAVE EXTRA FITING	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Belt	MODIFIED	حزام الأمان
----------------	----------	-------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Seat Condition	MODIFIED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2012 EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2012 EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING , HAZARD SWITCH DAMAGED	الاشارات
08.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	WELDED REPAIRED MODIFIED	ممتص الصدمات ازرع مفصل كروي
10.B Shock Absorber	MODIFIED	
10.C Arms	ARM WELDED MODIFIED	
10.D Ball Joint	BOOT CUT	
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , CENTER CONSOLE BOX CRACKED	اخرى
11.B AC Condition	NOT WORKING , LEFT SIDE GRILL LOOSE	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Floor Matting	MISSING	فرش الأرضيه
11.E Audio	PORTION DAMAGED , NOT WORKING	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.G Odometer reading	ROLL BACK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	MODIFIED	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	MODIFIED ,HORN NOT WORKING ,PART MISSING	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	DUST COVER LOOSE	ذراع نقل السرعات



[link: carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	16:21	Start Time:
وقت الانتهاء:	16:38	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	369	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 WAS 2026 29560806	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Wasel Vehicles Testing واصل لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Wasel Al Jaddaf واصل الجداف	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	17 min 8 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	61713238	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	WBSC91060LD22078	Chassis No.:
نوع المركبة:	BMW. بي ام دبليو	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	3Z زد 3	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	Coupe كوبيه	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black أسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	31806 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Germany المانيا	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	NONE	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1600 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1200 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	1998	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	2	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور ال أمامي Service brake imbalance on front axle	3 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	11 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	5 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading	1.32 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading	260 PPM VOL						

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Steering Wheel عجلة القيادة STEERING WHEEL MODIFIED, FIX ORIGINAL	Modified تم تعديلها	Major رئيسي
Exhaust pipes and silencers muffler انابيب العادم وكاتم الصوت FIX CATALYTIC CONVERTER	Missing or shortened مفقود أو أقصر مما يجب	Major رئيسي
Exhaust pipes and silencers muffler انابيب العادم وكاتم الصوت REAPIR EXHAUST PIPE RUSTY HOLE	Rusted or corroded pipe or silencer الأنبوب أو كاتم الصوت متآكل أو به صدأ	Major رئيسي
Tire الأطار CHANGE ALL 4 TIRES EXPIRED AND CRACKED	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
Front Seat belts أحزمة المقاعد الأمامية CHANGE FRONT BOTH SIDE SEAT BELTS DEFECTIVE	Defective أحزمة الأمان بها خلل	Major رئيسي
Horn الزامور او المنبه FIX HORN NOT WORKING	Others (Major) عيوب أخرى (رليقة)	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Vehicle Make - Registration Incorrect Make - Does Not Require Document نوع المركبه - تسجيل إختلاف في نوع الصنع لا يستدعي وثيقة تصديق	BMW. بي ام دبليو	BMW بي أم دبليو	
Vehicle Model - Registration Incorrect Model - Does Not Require Document موديل المركبه- تسجيل إختلاف في الموديل لا يستدعي وثيقة تصديق	3Z زد 3	Z3 زد 3	



⚠ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
⚠ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
⚠ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	12212	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29560806	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 14/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Syed Ahsan Raza سيد احسن رضا	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

