

Queue Number 2797563

Transaction Date 25 Sep 2026, 12:19:36

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
98733972 (CC10010) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JN6BY15Y42*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2002
Color	Unknown
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	BOTH SIDE RUNNIG BOARD FLOOR PORTION ,PICK UP CABIN REPAIRED.	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED LOGO FADED,REAR MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Sign of front accident	FRONT BOTH SIDE APRON MODIFIED CUT, BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	BLACK.	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME REPAIRED ,REAR CROSS MEMBER WELDED REPAIRED,, PORTION BULGED,DENT RUSTY ,FULL CHASSIS THICK RUSTPROOFED.	الشاسيه
02.B Chassis Number	FRONT LEFT DOOR POST ,FIREWALL VIN PLATE & VIN PUCHING NUMBER DIFFERENT NOT MATCHING/PUNCHING AREA RUSTY.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	AIR FILTER PARTS MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OPEN REFITTED. COMPONENT PARTS RUSTY ,OIL LEAK .ABNORMAL NOISY ,SHAKING.	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER,ADJUSTMENT HANDLE COVER MISSING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	MUFFLER RUSTY HOLE PORTION WELADED. ABNORMAL NOISY	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED ,COMPONENT PARTS RUSTY ,OIL LEAK .	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.C Clutch	HARD	القابض
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE INDICATOR LIGHT COVER PORTION CRACKED	الاشارات
08.B Other	ENGINE COMPARTMENT WIRING KIT LOOSE,FUSE BOX COVER MISSING .	اخرى
08.C Warning Light	SOME WARNING LIGHTS NOT VISIBLE .	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
09.B Hand Brake	DUST COVER LOOSE. WEAK.	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED ,LEAF MISALIGN.	اخرى
10.C Other	SUSPENSION PARTS REFITTED .	
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CRACKED WORN OUT .	
11 Steering Condition		المقود
11.A Axle	FRONT BOTH SIDE CV JOINT OIL LEAK .	اكسلات
12 Interior Condition		الحالة الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
12.B Mirror	CENTER FADED	المرايا
12.C AC Condition	OK,ADJUSTMENT SWITCH PANEL NOT WORKING PROPERLY	المكيف
12.D Power Window Switch And Glass	BOTH SIDE GLASS ADJUSTMENT HANDLE MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
12.E Audio	NOT WORKING,PANEL PORTION CRACK,ANTENNA MISSING	صوتيات
12.F Dash Board	PORTION CRACKED WORN OUT	لوحة القيادة
12.G Roof Ceiling	LOOSE WORN OUT	بطانه السقف
12.H Sun Visor	RIGHT SIDE BRACKET MISSING	حاجب الشمس

Condition	Remarks	الحالة
12.I Odometer reading	NOT VISIBLE,DISPLAY PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
12.J Door Panel	PORTION LOOSE DAMAGED	لوحة بطانة الباب
12.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,PART MISSING	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.L Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	10:11	Start Time:
وقت الانتهاء:	10:20	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	112	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29692275	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	28-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	27-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	28-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 48 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72064563	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	JN6BY15Y42A500968	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black أسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	481114 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	TB45052117	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2700 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1800 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2002	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	2	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
11 %	19 %	3 %	0.07 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
46 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Bumper الدعامة او الصدام FIX REAR BUMPER	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشال REPAIR OIL LEAK	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
Engine المحرك repair oil leak	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلفت في حجم المحرك	4800	4500	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

RADIATOR FRAME, FENDER FRAME, BULKHEAD, BUMPER FRAME, REAR BOTH SIDE CHASSIS LOADING POINT AREA REPAIRED, (OLD PASS) //UNDERNEATH FULLY RUST PROOFED, BODY MINOR DENTS AND SCRATCHES //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 46494	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29692275	رقم المعاملة :
Service Name: فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 28/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 28/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :