CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3004595
Transaction Date	18 Nov 2026, 13:15:30
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	76757312 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1G6DU57V19*******
Specification	GCC Specification
Make	Cadillac
Model	CTS
Model Year	2009
Color	Red
Mileage	167305 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE,FRONT BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDERE FLOOR PORTION MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION SIGN OF CRACK	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REAR SWITCH LOOSE NOT WORKING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS JOINT AREA PORTION MINOR BULGED GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA DENT / LAMINATED GETTING RUSTY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL SWEATING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING , DELAY SHIFTING , REFITTED , OIL SWEATING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09.B Steering Boot	BOOT CUT WORN OUT	ربلة المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED / INTERIOR PARTS RUSTY WATER FLOODED	اخري
10.B Mirror	BOTH SIDE AUTO FOLDING NOT WORKING LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	OK , TEMPERATURE SCREEN FADED	المكيف
10.D Audio	SCREEN FADED AUTO FOLDING NOT WORKING PROPERLY	صوتيات
10.E Dash Board	PORTION CRACK,LEATHER PORTION LOOSE DAMAGED	لوحة القياده
10.F Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR COVER MISSING,RIGHT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
10.G Door Panel	FRONT LEFT SIDE PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30231895	رقم الشهادة:
Inspection Date:	20-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	19-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	20-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	10 min 42 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	10:05	وقت البدء:
End Time:	10:16	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	118	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	1G6DU57V190122080	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CADILLAC كاديلاك	نوع المركبة:
Vehicle Model:	CTS سي تى اس	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Red احمر	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	167306 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	690122080	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1900 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1751 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2009	سنة التصنيع:
Horsepower:	263	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.44 %	1 %	6 %	6 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
94 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Vehicle Floor الأرضية	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
SPARE WHEEL HOUSING AREA RUSTY HOLE REPAIR IT		
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE STEERING BOOT CRACK		
Steering Box صندوق نظام التوجيه	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	4600	3600	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER REPAIRED // UNDER BODY COVERED // MINOR DENT AND SCRATCHES// VIN NUMBER ONLY CHECKED ON WINDSHIELD AND SIDE DOOR STICKER ONLY//

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30231895	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 20/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 20/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.