

Queue Number 2903519

Transaction Date 26 Oct 2026, 16:33:43

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
29784831 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	MK2K6T1Y6M*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Xpander
Model Year	2021
Color	Silver
Mileage	137510 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION REPAIRED MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Roof	BOTH SIDE ROOF RAIL PORTIO REPAIRED REPAINTED	السقف
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED , NOT OPEN	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED ASSMEBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT & REAR BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED DENT / BEND / ALIGN / GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	REAR RIGHT SIDE ADJUSTMENT HANDLE , SIDE COVER MISSING , REAR EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	JERKING , NO POWER	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.B Other	LEFT SIDE PART COVER PORTION LOOSE	اخرى
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES MINOR DRY CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION DAMAGED / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT FOLDING NOT WORKING LOOSE	المرآيا
11.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION SCRATCHES	لوحة القيادة
11.G Gear Shifting Lever	GETTING WORN OUT / SHIFTING LEVER LOCK STUCK NOT WORKING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

وقت البدء:	8:56	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:03	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	109	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 30022522	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	30-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	28-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	30-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	7 min 47 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	X 52873 Dubai Private دبي خصوصي X 52873	Plate Details:
رقم القاعدة:	MK2K6T1Y6MN000398	Chassis No.:
نوع المركبة:	MITSUBISHI ميتسوبيشي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	XPANDER	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	137510 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Indonesia اندونيسيا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	4A91JC6471	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1500 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1050 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2021	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء كخلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
10 %	6 %	4 %	0.06 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
5 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Doors and Locks الأبواب والأقفال	Unsecure غير مثبتة بإحكام	Major رئيسي
TAIL DOOR NOT OPEN		
Dubai Municipality بلدية دبي	No document from authority لا يوجد وثيقة من الجهة المعنية	Major رئيسي
BRING GPS CANCELLATION OR CANCELLATION CERTIFICATE		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT LEFT SIDE CHASSIS END DENT,BUMPER FRAME,RADIATOR SUPPORT,BONNET & REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION,FLOOR,FLOOR REINFORCEMENT,CROSSMEMBER,QUARTER PANELS,COMPARTMENT PANEL,TAIL DOOR REPAIRED.

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	30022522	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 30/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 30/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :