

Queue Number

2822502

Transaction Date

01 Oct 2026, 14:24:02

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

88402909 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JTEBU11F19*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	FJ Cruiser
Model Year	2009
Color	White
Mileage	140500 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED LOOSE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	BOTH SIDE B/ PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Fuel Tank	COVER DENT PORTION CRACK	خزان الوقود
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME INNER FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE BODY MOUNT DENT , FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	INTAKE PIPE MODIFIED WITH FILTER / COMPARTMENT ELECTRIC WIRE UNSAFE	اخرى
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION HOLE	حالة المقاعد
---------------------	--------------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	SAFETY RUBBER MISSING	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , MINOR OIL LEAK , OIL PAN DENT ,REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED EXTRA COVER (INTERIOR PARTS GETTING RUSTY)	اخرى
11.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING , BOTH SIDE PORTION CRACK	المرآيا
11.C AC Condition	OK , GRILL PORTION CRACK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION CRACK , GLOVE BOX LOCK COVER DAMAGED NOT OPEN , EXTRA COVER	لوحة القيادة
11.E Sun Visor	RIGHT SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
11.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	LOCK COVER MISSING , EXTRA COVER	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

Fail / راسب



وقت البدء:	9:00	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:09	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	109	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29746379	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	03-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	01-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	03-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 17 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTEBU11F19K064521	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	FJ CRUISER أف جي كروزر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	140583 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	1GR5730773	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2527 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1965 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2009	Model Year:
قوة المحرك:	271	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
13 %	17 %	21 %	0.7 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
112 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Axles المحاور	Worn-out axle joint, boot (Major) اهتراء في مفصل محور العجلة أو الغطاء (بل)	Major رئيسي
CHANGE AXLE FRONT LEFT BOOT CRACK		
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلف في حجم المحرك	3500	4000	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER BULKHEAD , FENDER AND FENDER FRAME REPAIRED // UNDER BODY COMPONENTS RUST PROOF COPATED //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تم الفحص من قبل :	Transaction Number:	29746379	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 03/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 03/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

