

Queue Number 2796684

Transaction Date 26 Sep 2026, 11:15:31

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
43801090 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	6T1BF9FKXF*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2015
Color	White
Mileage	285586 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.E Bumper	DAMAGED GRILL MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , SHOCK WEAK NOT WORKING , LOGO MISSING	غطاء المحرك
01.G Trunk	MISALIGN , PORTION DAMAGED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT CROSS MEMBER REPAIRED. RDIATOR LOWER SUPPORT BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS & REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY MUDDY MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE NOT WORKING , LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSES CUT	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED , CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخرى
11.B Mirror	LEFT SIDE COVER MIRROR MISSING	المرايا
11.C AC Condition	NOT COOLING , GRILL DAMAGED	المكيف
11.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Audio	MISSING	صوتيات
11.G Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.H Door Panel	WORN OUT , REAR LEFT SIDE CIGARETTE COVER MISSING	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	WORN OUT MELTED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	11:08	Start Time:
وقت الانتهاء:	11:18	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	134	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29717106	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	30-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	29-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	30-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 23 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	6T1BF9FKXFX562704	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAMRY كامري	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	285587 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Australia استراليا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	nill	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2015 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1475 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2015	Model Year:
قوة المحرك:	178	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
8 %	22 %	22 %	0.7 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
148 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Axles المحاور	Worn-out axle joint, boot (Major) اهتراء في مفصل محور العجلة أو الغطاء (بل)	Major رئيسي
CHANGE FRONT LEFT SIDE OUTER AXLE BOOT LEAK		
Stop lamps لمبات التوقف	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
CHANGE REAR		
Battery البطارية	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX		
Handbrake cable and bracket كيبيل ومسدند فرامل اليد	Defective handbrake فشل في نظام الفرامل اليدوية	Major رئيسي
REPAIR HANDBRAKE NOT EFFECTIVE		
Chassis الهيكل	Others (Major) عُيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REMOVE FRONT AND REAR FENDER COVER UNDER COVER FOR RECHECK		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

BODY MINOR DENTS AND SCRATCH

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	47564	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29717106	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 30/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 30/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست ببيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

