CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934319
Transaction Date	02 Nov 2026, 14:28:18
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	73887014 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	WA1EAAFY9P*******
Specification	Imported
Make	Audi
Model	Q5
Model Year	2023
Color	Grey
Mileage	39940 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE PORTION REPAINTED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN,LEFT SIDE COVER MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL RIGHT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED, REAR RIGHT SIDE EXTENSION OUTER DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR SHAKING PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 WORN OUT	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES,HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY,	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Dash Board	LEATHER REPALCED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
08.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.E Air Bag	DAMAGED,MISSING	وسائد هوائية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30057801	رقم الشهادة:
Inspection Date:	03-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	02-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	03-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	11 min 20 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	9:54	وقت البدء:
End Time:	10:05	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	117	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	WA1EAAFY9P2047347	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	AUDI أودى	نوع المركبة:
Vehicle Model:	Q5 كيو5	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	39941 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Germany المانيا	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	nill	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2250 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1850 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2023	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.01 %	8 %	0 %	4 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
7 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Chassis الهيكل	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
remove front both side rear both side fender and underneath covers		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Engine Cylinders Incorrect number of cylinders عدد اسطوانات المحرك إختلاف في عدد الأسطوانات	6	4	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

bulkhead fender frame // rear right side quarter panel repaired

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30057801	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 03/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 03/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.