

Queue Number 2614429

Transaction Date 06 Aug 2026, 16:35:38

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
70853523 (CC10010) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	1GTHK23U05*****
Specification	GCC Specification
Make	GMC
Model	Sierra
Model Year	2005
Color	Gold
Mileage	436065 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY.	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.F Pillars	RIGHT SIDE C / PILLAR REPAIRED	القوائم
01.G Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident	RIGHT SIDE ROCKER PANEL OUTER PANEL WHEEL ARCH CABIN PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME CROSS MEMBER REPAIRED DENT BODIFIED BRACKET BEND MISALIGN ,RUSTPROOFED PORTION RUSTY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PUNCHING AREA NOT VISIBLE CHECKED ONLY VIN STICKER .	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL WET COMPONENT PARTS RUSTY,ABNORMAL NOISY .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	SIDE COVER MISSING ,PORTION LOOSE, ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY .	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT & REWELDED MODIFIED .	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL WET COMPONENT PARTS RUSTY GET JERKING.	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	CUT /REWELDED.	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06.D Four Wheel Drive	NOT WORKING.	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023.	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023.	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	EXTENDED HAVING SPACER.	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ,	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LENS FADED.	الضوء الخلفي
08.C Other	HAVIBNG EXTRA LIGHTS ON IN BODY .	اخرى
08.D Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
08.E Fog light	MISSING.	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	WEAK,	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	MISALIGN ,HAVING EXTRA SPACER/.	
10.C Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10.D Other	SUSPENSION PARTS MODIFIED BODY LEVEL HIGH	اخرى
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	UNDER SEAT INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED , INTERIOR REFITTED	اخرى
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C Floor Matting	REFITTED , PORTION MISSING/FRONT LEFT SIDE PILLAR INNER COVER LOOSE.	فرش الأرضية
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
11.E Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.F Door Panel	WORN OUT . REAR LEFT LIGHT COVER MISSING .	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	LOOSE.	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	8:52	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:02	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	107	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29213060	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	08-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	06-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	08-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 27 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71000493	Change possession:
رقم القاعدة:	1GTHK23U05F893797	Chassis No.:
نوع المركبة:	GMC جي إم سي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SIERRA سييرا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Golden ذهبي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	436065 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2200 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1252 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2005	Model Year:
قوة المحرك:	300	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 13 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 18 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 21 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.13 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 294 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Rim الأطوار الحديدي REMOVE SPACERS	Others (Major) عُيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
Chassis الهيكل CLEAN CHASSIS FOR RECHECK	Others (Major) عُيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
Battery البطارية FIX BATTERY CLAMP	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BUMPER , BULKHEAD AND FENDER REPAIRED //

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 46494	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29213060	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 08/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 08/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

