CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2949318
Transaction Date	07 Nov 2026, 12:40:37
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	93373937 (CC10021) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1FATP8UH3J*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Mustang
Model Year	2018
Color	White
Mileage	56385 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED,RIGHT SIDE PORTION CRACK	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,BODY KIT MODIFIED,PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REFITTED MISALIGN	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	RIGHT SIDE FLOOR FAIR WALL RUNNING BOARD REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Roof	CONVERTIBLE ROOF PART MISSING	السقف
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE B/PILLAR OUTER PANEL,RIGHT SIDE B/PILLAR REPAIRED	القوائم
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT ,REAR RIGHT SIDE FENDER DOOR POST REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED,LEFT SIDE MINOR BEND ,RIGHT SIDE SUSPECT REPLACED	الشاسيه
02.B Chassis Number	LEFT SIDE DOOR STICKER NUMBER DAMAGED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	REFITTED,GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT LEFT SEAT COVER PORTION CUT & LEFT SIDE GUIDE HOLDER PART MISSING,BOTH SIDE PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
06.B Indicator & Hazard light	FRONT RIGHT SIDE INDICATOR NOT WORKING	الاشارات
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	MINOR DENT SCRATCHES	دسك وطنابير الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PORTION MODIFIED PARTS REFITTED,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
08.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR BACK COVER PART MISSING	المرايا
08.C AC Condition	NO COOLING,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
08.D Door Panel	PORTION LOOSE WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.E Steering Wheel and control buttons	LOGO CHROME PANEL PORTION CRACK	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

Certificate Number:	5 TAS 2026 30114800	رقم الشهادة:
Inspection Date:	09-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	08-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	09-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 51 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	9:24	وقت البدء:
End Time:	9:33	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	105	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	N 41935 Dubai Private N 41935 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	1FATP8UH3J5177420	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	FORD فورد	نوع المركبة:
Vehicle Model:	MUSTANG موستانج	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	Coupe كوبيه	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	90742 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	nil	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	2	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1681 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2018	سنة التصنيع:
Horsepower:	310	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	4	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.12 %	25 %	20 %	7 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
84 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطار	Out of alignment منحرف	Major رئيسي
DO WHEEL ALIGNMENT		
Tire الأطار	Uneven wear غير متجانس	Major رئيسي
CHANGE REAR RIGHT SIDE TIRE		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT RIGHT MEMBER REPLACED.FRONT LEFT MEMBER REPAIRED HAVING MINOR DENT. PASSED WITH CCM REPORT IN CIS .FRONT BULKHEAD.CROSSMEMBER.FENDER FRAME AND FRONT DOOR PILLARS REPAIRED(OLD PASS)

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30114800	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 09/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 09/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.