CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2902363 |
| Transaction Date | 24 Oct 2026, 11:35:31 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 90248037 (CC10009) (CC10019) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JN8AY25Y9C******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Nissan |
| Model | Patrol |
| Model Year | 2012 |
| Color | White |
| Mileage | 126791 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES & PORTION RUSTY,PORTION FADED | الصبغ |
| 01.C Rusty | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.D Floor | UNDER FLOOR BODY MOUNT SIGN OF REFITTED , RUST PROOFED MUDDY MUDDY | الارضية |
| 01.E Bumper | MISALIGN,GRILL PORTION CRACKED | دعامية |
| 01.F Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED PORTION RUSTY | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Smoke | WHITE | دخان |
| 03.B Engine Visual Condition | MINRO OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | DRIVER SEAT PORTION LOOSE & COVER PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |
| 05.A Gear Box Visual Condition | OIL WET REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| 05.C Four Wheel Drive | WARNING LIGHT, NOT CONNECTING | الدفع الرباعي |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | MINOR DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Head Light | LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING , BRACKET CRACKED | الاضاءة الرئيسية |
| 07.B Tail Light | LEFT SIDE COVER PORTION CRACKED | الضوء الخلفي |
| **08 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 08.A Shock Absorber | REAR LEAK | ممتص الصدمات |
| **09 Steering Condition** | | المقود |
| 09.A Axle | FRONT LEFT SIDE LEAK | اكسلات |
| **10 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 10.A Other | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 10.B Mirror | BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING , LOOSE | المرايا |
| 10.C AC Condition | OK | المكيف |
| 10.D FLoor Matting | REFITTED | فرش الأرضيه |
| 10.E Dash Board | MINOR WORN OUT MELTED | لوحة القياده |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

# شهادة فحص المركبة

# Test Certificate

قيد التنفيذ / Pending

يحظر استخدام هذه الوثيقة كوثيقة رسمية
It is prohibited to use this document as an official document

يرجى التواصل مع مشرف الفحص في نفس مركز الفحص لإتمام معاملتك.
Please communicate with the inspection supervisor at the same testing centre in order to complete your transaction

| | | |
|---|---|---|
| Certificate Number: | 5 TAS 2026 29941683 | رقم الشهادة: |
| Inspection Date: | 22-10-2026 | تاريخ الفحص: |
| Certificate Print Date: | 22-10-2026 | تاريخ طباعة الشهادة: |
| Services: | Registration Test<br>فحص التسجيل | الخدمات: |
| Vehicle Testing Partner: | Tasjeel<br>تسجيل | شريك فحص المركبات: |
| Vehicle Testing Centre: | Tasjeel Al Aweer<br>تسجيل العوير | مركز الفحص: |
| Total Time Taken: | 9 min 56 sec | مدة الفحص: |
| Appointment Reference No.: | -- | رقم موعد الفحص: |

| | | |
|---|---|---|
| Start Time: | 10:41 | وقت البدء: |
| End Time: | 10:51 | وقت الانتهاء: |
| Lane: | 02 | رقم الحارة: |
| Token No.: | 126 | رقم التذكرة: |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة: |
| Number of Prints: | 1 | عدد مرات الطباعة: |

## Vehicle Details / بيانات المركبة

| | | |
|---|---|---|
| Transfer Certificate: | 70934706 | شهادة تحويل: |
| Chassis No.: | JN8AY25Y9C9033445 | رقم القاعدة: |
| Vehicle Type: | NISSAN<br>نيسان | نوع المركبة: |
| Vehicle Model: | PATROL<br>باترول | تفاصيل النوع: |
| Vehicle Class: | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة | فئة المركبة: |
| Body Type: | STATION<br>استيشن. | نوع الهيكل: |
| Fuel Type: | Benzene<br>بنزين | الوقود: |
| Color: | White<br>ابيض | اللون: |
| Driving Direction: | -- | اتجاه عجلة القيادة: |
| Dimensions(H x W x L): | -- x -- x -- | الابعاد(أ x ع x ط): |
| Current Odometer Reading: | 126788 Kms / كيلومتر | قراءة العداد الحالية: |
| Origin: | Japan<br>اليابان | بلد الصنع: |

| | | |
|---|---|---|
| Gear Type: | Automatic<br>أوتوماتيك | ناقل الحركة: |
| Engine No.: | 058166A | رقم المحرك: |
| Axles No.: | 2 | عدد المحاور: |
| No. of Doors: | 5 | عدد الأبواب: |
| G. V. W.: | 2560 Kgs / كجم | الوزن الاجمالي: |
| Empty Weight: | 2075 Kgs / كجم | الوزن فارغة: |
| Model Year: | 2012 | سنة التصنيع: |
| Horsepower: | 95 | قوة المحرك: |
| Cylinders: | 6 | عدد الأسطوانات: |
| No. of Seats: | 8 | عدد المقاعد: |

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.

تسجيل tasjeel

# شهادة فحص المركبة
# Test Certificate

## Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

| نسبة أول اكسيد الكربون للبترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading | نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle |
|---|---|---|---|
| 2.16 % | 6 % | 14 % | 14 % |

| نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading |
|---|
| 210 PPM VOL |

## Inspection Findings / نتائج الفحص

| Defects / العيوب | Issue / المشكلة | Severity / خطورة العطل |
|---|---|---|
| Rear registration plate lamps<br>اضائة لوحة الأرقام الخلفيه | Defective<br>معطّل | Major<br>رئيسي |
| **FIX BOTH SIDE** | | |
| Dip beams( Low Beams) headlight<br>أضواء شعاع منخفضة الرأس | Defective<br>معطّل | Major<br>رئيسي |
| **FIX LEFT SIDE** | | |

## Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD,FRONT BUMPER,FENDERS REPAIRED//CHASSIS THICK RUST PROOFED MINOR DENT SCRATCHES

| Pending Defect for Fixing / عيب معلق للإصلاح | | Issue / المشكلة | |
|---|---|---|---|
| Rear registration plate lamps | اضائة لوحة الأرقام الخلفيه | Defective | معطّل |
| Dip beams( Low Beams) headlight | أضواء شعاع منخفضة الرأس | Defective | معطّل |

The inspection result will automatically fail if the pending defects are not repaired within 3 days from the inspection date.

سيتم اعتبار نتيجة الفحص راسبة تلقائياً في حالة عدم إصلاح العيوب المعلقة خلال 3 أيام من تاريخ الفحص

## Payment Details / تفاصيل الدفع

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspection Performed by: | 48053 | تمّ الفحص من قبل : | Transaction Number: | 29941683 | رقم المعاملة : |
| Service Name: | Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة : | Payment Method: | Credit Card<br>بطاقة إئتمان | طريقة الدفع : |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة : | Total Service Fees: | 170 AED Paid On 22/10/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 22/10/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Parking Slot No.: | -- | رقم الموقف : | Received by: | Bajurdeen Abdul Gafoor<br>باجوردين | تم الاستلام من : |

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.

تسجيل tasjeel