

Queue Number 2646417

Transaction Date 14 Aug 2026, 09:51:29

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
95035511 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	WDB2304751*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	SL 500
Model Year	2002
Color	Red
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Pillars	ROCKER PANEL COVER DAMAGED	القوائم
01.D Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.E Sign of side accident	LEFT SIDE RUNNING BOARD COVER PORTION DAMAGED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED,CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY,MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT SWITCH BUTTON NOT WORKING	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY,MINOR OIL LEAK,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	FRONT BOTH SIDE LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Audio	SCREEN DAMAGED,LOOSE	صوتيات
09.D Dash Board	PORTION LOOSE,DAMAGED	لوحة القيادة
09.E Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR & BOTH SIDE COVER MISSING	حاجب الشمس
09.F Odometer reading	NOT VISIBLE	قراءة عداد المسافات
09.G Door Panel	PORTION LOOSE,DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.H Sunroof	CONVERTIBLE ROOF NOT WORKING	فتحت سقف
09.I Engine Start Button	SWITCH LOOSE,APNEL DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae