

Queue Number 2858945

Transaction Date 13 Oct 2026, 16:18:51

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
48525195 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number 6T1BF9FK1D*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Camry
 Model Year 2013
 Color White
 Mileage 244931 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES,SIGN OF HAIL STORM	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,TOWING HOOK COVER MISSING	دعامية
01.G Windshield	CRACKED	زجاج
01.H Roof	RIGHT SIDE ROOF RAIL STRIP MISSING	السقف
01.I Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.J Pillars	BOTH SIDE A,RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED,FRONT LEFT SIDE ROCKER PANEL COVER MISSING	القوائم
01.K Other	VEHICLE USE FOR TAXI	اخرى
01.L Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.M Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HAED INNER FENDER FRAME REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED DENT PORTION RUSTY OPEN DETACHED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Other	UPPER COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK,RIGHT DAMAGED	الضوء الخلفي
09.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACKED WORN OUT,CUP HOLDER PANEL DAMAGED / INTERIOR PARTS REFITTED GETTING RUSTY WATER FLOODED	اخرى
11.B Mirror	SWITCH PANEL DAMAGED ADJUSTMENT NOT WORKING	المرآيا
11.C AC Condition	NO COOLING,GRILL DAMAGED	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	MAIN SWITCH PANEL DAMAGED NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Dash Board	PORTION WORN OUT SIGN OF CRACK	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.G Sun Visor	RIGHT SIDE BRACKET LOOSE	حاجب الشمس
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	BOTTLE PORTION DAMAGED	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	9:56	Start Time:
وقت الانتهاء:	10:09	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	109	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29858902	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	12-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	12 min 48 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	72067501	Change possession:
رقم القاعدة:	6T1BF9FK1DX418679	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAMRY كامري	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	244932 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Australia استراليا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	2ARE484202	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1439 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2013	Model Year:
قوة المحرك:	178	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
12 %	10 %	18 %	0.5 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
160 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Horn الزامور او المنبه HORN NOT WORKING	Defective (Major) به خلل (بليغ)	Major رئيسي
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات REPLACE WIPER BLADES	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) نراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
Warning triangle مثلثات التحذير KEEP VISIBLE	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Front and Rear Windshields الزجاج الأمامي والخلفي REPLACE FRONT WINDSHIELD - CRACK	Front Cracked/broken (Major) الأمامي متصدع أو مكسور (بليغ)	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BOTH SIDE FRAME MEMBERS , BULKHEAD, REAR QUARTER PANEL ,RIGHT SIDE RUNNING BOARD REPAIRED OLD . FRONT RIGHT APRON ARE JOINT DETTACHED, RADIATOR SUPPORT FRAME JOINT DETTACHED REAPAIR PROPERLY .

Odometer Record
Replace Events Date

05/12/2019

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48502	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29858902	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 14/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

