CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2998481 |
| Transaction Date | 17 Nov 2026, 16:51:34 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 18987477 (CC10009) (CC10019) |



**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JN8AY2NY3D******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Nissan |
| Model | Patrol |
| Model Year | 2013 |
| Color | Violet |
| Mileage | 128400 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | **جسم المركبة** |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES, | الصبغ |
| 01.C Doors | REFITTED | أبواب |
| 01.D Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.E Floor | FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION MINOR DENT | الارضية |
| 01.F Bumper | MODIFIED | دعامية |
| 01.G Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 01.H Pillars | RIGHT SIDE C/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED | القوائم |
| 01.I Other | BODY SHAPE CHANGED | اخري |
| 01.J Trunk | REAR SWITCH NOT WORKING | صندوق |
| 01.K Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| **02 Chassis Condition** | | **الشاصي** |
| 02.A Chassis | CHASSIS GETTING RUSTY PORTION MINOR DENT/OK | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | **المحرك** |
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK REFITTED GETTIN GRUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | **المقاعد** |
| 04.A Seat Condition | DRIVER SEAT COVER PORTION CRACKED | حالة المقاعد |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **05 Transmission Condition** | | الجير |
| 05.A Gear Box Visual Condition | MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2024 | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2024 | الاطار الخلفي |
| **07 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 07.A Shock Absorber | REAR RIGHT SIDE LEAK | ممتص الصدمات |
| **08 Steering Condition** | | المقود |
| 08.A Steering Oil | MINOR OIL LEAK | زيت المقود |
| **09 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 09.A Other | INETRIOR MODIFIED/ PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 09.B Mirror | CENTER MIRROR PORTION LOOSE | المرايا |
| 09.C AC Condition | NOT COOLING | المكيف |
| 09.D Dash Board | MINOR WORN OUT MELTED | لوحة القياده |
| 09.E Door Panel | PORTION DAMAGED | لوحة بطانة الباب |
| 09.F Air Bag | RIGHT SIDE DAMAGED | وسائد هوائية |
| 09.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT,ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.H Gear Shifting Lever | DUST COVER PORTION DAMAGED | ذراع نقل السرعات |
| **10 Engine Cooling System** | | نظام تبريد المحرك |
| 10.A Radiator Condition | PIPE LEAK | حالة المبرد |
| **11 Battery Condition** | | حالة البطارية |
| 11.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.