

Queue Number 2815345

Transaction Date 30 Sep 2026, 14:38:58

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
95854167 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	SALLDKVT8B*****
Specification	Imported
Make	Land Rover
Model	Defender
Model Year	2011
Color	Unknown
Mileage	49587 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة	
01.A Fenders	LEFT SIDE SKIRT PORTION DAMAGED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , DENTS SCRATCHES PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT GETTING RUSTY RUBBER DRY CRACK PORTION RUST PROOFED RUSTY	الارضية
01.E Bumper	REAR MISSING / DENT	دعامية
01.F Bonnet	GRILL PORTION DAMAGED	غطاء المحرك
01.G Other	BODY EXTRA BAR FITTING	اخرى
01.H Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED REPAIRED DENT BEND BULGED GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA RUST PROOFED / CHECK ONLY VIN PLATE (CLEAN AREA FOR RECHECK)	رقم القاعدة

03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT MODIFIED CUT REWELDED	كرسي
03.B Smoke	WHITE / BLACK MIX	دخان
03.C Modification	ENGINE CHANGE DIESEL TO PETROL	تعديلات
03.D Other	INTAKE PIPE MODIFIED WITH FILTER / HEATER PIPE DISCONNECTED	اخرى

Condition	Remarks	الحالة
03.E Engine Visual Condition	REFITTED , OIL LEAK , MISFIRING , SHAKING ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWEDLED DENT LEAK NOISY	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Gear Box Mount	MODIFIED	كرسي الجير
06.C DIFFERENTIAL	REFITTED	الدفرنشيل
06.D Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.E Four Wheel Drive	NOT ENGAGED PROPERLY	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2013 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2013 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	MODIFIED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	COVER PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	DUST COVER DAMAGE	فرامل اليد
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR MODIFIED PARTS REFITTED GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT COLING	المكيف
11.C Floor Matting	REFITTED	فرش الأرضيه
11.D Audio	STEREO BUTTON MISSING	صوتيات
11.E Dash Board	PART MISSING	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	LOOSE PORTION DAMAGED	بطانه السقف
11.G Odometer reading	CLUSTER PANEL COVER CRACKED / TRIP PUSH BUTTON NOT WORKING	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT,CRACK	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.K Engine Start Button	START BUTTON GETTING FADED , KEY PORTION WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:01	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:12	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	140	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29763386	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	05-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	03-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	05-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 53 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	SALLDKVT8BA823365	Chassis No.:
نوع المركبة:	LAND ROVER لاند روفر	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	DEFENDER ديفندر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	49588 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United Kingdom المملكة المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	NILL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2450 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1750 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2011	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
12 %	3 %	3 %	3.97 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
3943 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطوار	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
CHANGE ALL 4 TIRES EXPIRED / 2013		
Vehicle on Petrol HC Reading نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول	HC reading more than 800ppm عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي
Vehicle on Petrol HC Reading نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول	HC reading more than 800ppm عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي
Vehicle on Petrol CO Reading نسبة أول أكسيد الكربون للبترول	CO reading more than 2.5% عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	3900	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

CHASSIS & COMPONENTS THICK RUST PROOFED COATED, RIGHT SIDE CHASSIS OUTAR DENT, REAR CROSS MEMBER REPAIRED //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: تم الفحص من قبل :	28152	Transaction Number: رقم المعاملة :	29763386
Service Name: اسم الخدمة :	Registration Test فحص التسجيل	Payment Method: طريقة الدفع :	VTP Credit Account رقم حساب الشريك
Attempt No.: رقم المحاولة :	1	Total Service Fees: إجمالي رسوم الخدمة :	170 AED Paid On 05/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 05/10/2026
Parking Slot No.: رقم الموقف :	--	Received by: تم الاستلام من :	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين